


6.11 Sportfreianlage ehem. Schirmerschule



6.11.1 Bestandserfassung

Allgemein	
Anschrift	Sportfreianlage ehem. Schirmerschule Düsseldorfer Straße 52428 Jülich
Eigentümer, Betreiber	Stadt Jülich – Schulverwaltungs- und Sportamt

Grundstück, Lage	
Baujahr, Jahr der Inbetriebnahme	nicht bekannt
Lage	Stadtgebiet Jülich – Kernstadt Gelegen im nördlichen Teil des Zentrums.
Entfernung zum Stadtzentrum (Marktplatz)	~ 700 m
Nähe zu Wohngebieten	Wohnbebauung in unmittelbarer Nachbarschaft
Zentrumsnähe	Ja
Allgemeiner Siedlungsbereich im Regionalplan (Siedlungsschwerpunkt)	Ja
Nähe zu Schulen	Gymnasium Zitadelle: ~ 200 m GGs Nord, Standort Nord: ~ 350 m
Erreichbarkeit/Verkehrsanbindung ÖPNV	Anschluss an die Buslinien <ul style="list-style-type: none"> • 270 (Jülich-Titz) • 220 (Forschungszentrum-Aachen) • SB20 (Forschungszentrum-Aachen) über den Haltepunkt „Krankenhaus“ (~ 600 m) und an die Rurtalbahn (Düren-Linnich) über den Haltepunkt „Jülich Nord“ (~ 700 m). Anbindung ans Straßennetz über Linnicher Straße - Berliner Straße..
Parkplätze	Nicht ausreichend vorhanden.

Ansicht



Sportanlagen und Sportflächen		
Spielfelder	Großspielfeld	Rasenplatz, 25 x 50 m (1250 m ²), ohne Drainage
Leichtathletikanlagen	Laufbahn	Länge: 80 m, Breite: 5 m
	Laufbahn	Länge: 70 m, Breite: 7 m
	Weitsprunganlage	Sprunggrube 7,40 x 7,80 m 2 Absprungbalken
	Kugelstoßanlage	
Sonstige Anlagen	Zuschaueranlage	-
	Funktionsgebäude	-
Beleuchtung	-	-
Barrierefreiheit	Die Spielfelder sind ebenerdig zu erreichen. Keine Toiletten vorhanden.	
Anmerkungen	-	

6.11.2 Zustand der Sportanlage

Ortsbesichtigung

Teilnehmer:

26.11.2015

Herr Muckel, Amt 56

Zustand, Bewertung			Bewertung	
Spielfeld	Rasenspielfeld	Geringe Mängel	3	
		Verunreinigungen		Nein
		Wühltierschäden		Nein
		Belagschäden		Ja
		Vernässungen		Ja
		Insgesamt guter Pflegezustand; jedoch fehlende Drainage. Spielfeld verfügt nur über ein Fußballtor.		
Leichtathletikanlagen	Laufbahnen	Laufbahnen stark vermoost	4	
	Weitsprunganlage	Sprunggrube uneben und verunreinigt	3-4	
	Kugelstoßanlage	Abschlussbalken fehlt, Anlage nicht nutzbar		
sonstige Anlagen	Zuschaueranlage	-		
	Funktionsgebäude	-		
Beleuchtung	-			
Schlussbemerkung				

Fotos Sportanlage ehem. Schirmerschule

Rasenspielfeld



Laufbahnen



Laufbahnen



<p>Bolzfeld</p>	
<p>Weitsprunganlage</p>	
<p>Kugelstoßanlage</p>	

6.11.3 Nutzung der Sportsstätten

Nutzer

Schulnutzung		
Schule	Klassen	Schülerzahl
Gemeinschaftsgrundschule Nord	25	544

Öffentlichkeit	Ja
Schulsport	Ja


6.11.4 Demografische Indikatoren

Entwicklung Schülerzahlen im Beobachtungszeitraum

Schule		Schuljahr				
		2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Gemeinschaftsgrundschule Nord	Schülerzahl	356	472	484	507	541
	Klassen	15	20	20	21	23

Entwicklung Schülerzahlen – Prognose bis 2019

Schule		Schuljahr			
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Gemeinschaftsgrundschule Nord	Schülerzahl	524	546	512	499
	Klassen	23	24	23	23



6.11.5 Resümee, Bedarf, Maßnahmen

Schulentwicklung
s. Ziffer 6.5.5

Bedarf
s. Ziffer 6.5.5

Maßnahmen
Ersatzbeschaffung eines Fußballtores